冷室压铸机

设备参考参数表

成型

参数	参考值
系列锁模力范围	130–900 t
压铸方式	冷室

具体配置以飞星报价为准。